



misurazione del piede





perimetro

In posizione eretta appoggiate i piedi nudi (o con un calzino sottile) su un foglio di carta bianca. Senza caricare un piede più dell'altro.

Tracciate (o fate tracciare) sul foglio il contorno del piede, con la matita a 90 gradi, perpendicolare al foglio, facendo attenzione che la linea corrisponda il più possibile alla sua forma reale, premete leggermente le dita sul foglio per rilevare la loro massima estensione.





calzata

Senza muovere i piedi dal foglio prendete ora le seguenti misure con il nastro metrico

Calzata: avvolgete il nastro metrico sotto le dita, lungo il punto in cui la pianta raggiunge la massima larghezza.

Il nastro metrico deve essere teso ma senza stringere.

Segnate a destra e sinistra del piede i punti in cui passa il nastro con due lineette e scrivete a fianco la misura.



collo

Collo: parte in cui il piede raggiunge la sua massima altezza. Segnate a destra e sinistra del piede i punti in cui passa il nastro con due lineette e scrivete a fianco la misura.



malleoli

Altezza malleolo: misurate i cm dal pavimento a sotto i malleoli del piede sia quello interno che quello esterno e trascrivete a destra e sinistra del contorno del piede le misure ottenute.



lunghezza

Misurate ora la linea retta tra il tallone e il punto più alto delle dita del piede.

Ora ripetete l'operazione per l'altro piede.

L'immagine di destra sarà quella da farmi avere per il piede dx e sx.

Se c'è necessità posso guidarvi passo passo a eseguire le operazioni rappresentate.





scarpe fatte a mano
personalizzate
e su misura



mete_scarpe



scarpe.mete@gmail.com



www.scarpemetete.com